

## WORKTOP OIL



Ciranova WORKTOP OIL je dokonalá ochrana pro dřevěné pracovní desky, krájecí desky, nábytek a stoly, na kterých se připravuje jídlo. Ciranova WORKTOP OIL poskytuje přirozenou ochranu proti vodě. Ciranova WORKTOP OIL byl testován v souladu s normou 1935/2004 a po vyschnutí splňuje požadavky na povrch, který přichází do přímého styku s potravinami. Ciranova WORKTOP OIL je vyroben z přírodních vosků, modifikovaných rostlinných olejů.

- » Je určen pro dřevěné pracovní desky, krájecí desky a stoly.
- » Poskytuje povrchovou úpravu odolnou vůči vodě a skvrnám.
- » Testováno podle standardu 3C NO 1935/2004.
- » Snadné použití.

### TECHNICKÁ DATA

#### Druh výrobku

Rozpouštědlo

#### Čištění

čistící ředidlo

#### Stupeň leskul

matný & hedvábný

#### Viskozita

+/- 50 sek - DIN 4mm

#### Obsah sušiny

+/- 46%

#### Obchodní balení

12 x 500ml

#### Vydatnost

30-35 m<sup>2</sup>/liter na nános

#### Doba schnutí

Přetíratelné : po +/- 6 hodinách

Plně vytvrzený: po +/- 7 dnech

#### Stupeň brusu dřeva

P 120-150

#### Skladování/přeprava

Mezi 5°C až 25°C

#### Skladovatelnost

48 měsíců v originálním neotevřeném obalu.

#### Likvidace

Likvidace zbytků, prázdných obalů podle místních nařízení.

Výrobky Ciranova © jsou vyráběny pro profesionální uživatele. Pokyny, uvedené v datovém listu, jsou sepsány po provedení nezbytných zkoušek a po letech zkušeností. Doporučuje se však vyzkoušet způsob zpracování, neboť výsledek je dán konkrétními podmínkami zpracování. Ze znění tohoto technického popisu nelze odvodit záruku.



500 ml



PROTECTION



INDOOR

### PŘÍPRAVA

Zajistěte, aby byly všechny staré dokončovací vrstvy zcela odstraněny a aby byl povrch bez prachu a jiných nečistot..

### APLIKACE

WORKTOP OIL před použitím dobře protřepejte. Ciranova WORKTOP OIL můžete snadno nanášet ve směru dřeva hadříkem, který nepouští vlákna. U větších ploch můžete použít štětec.

Naneste tenkou vrstvu a nechte olej 15 minut nasáknout do dřeva, poté povrch otřete do sucha hadříkem, který nepouští vlákna. U tvrdého dřeva, jako je dub, jsou zapotřebí minimálně 2 vrstvy. Pro měkké dřevo lze použít několik vrstev.

### SUŠENÍ

Další vrstvu nanášejte po +/- 6 hodinách. Doba schnutí závisí na použitém množství, okolní teplotě, vlhkosti a proudění vzduchu.

### DOKONČENÍ

Jako základní a konečnou vrstvu použijte Ciranova WORKTOP OIL..

### PÉČE A ÚDRŽBA

Pravidelně ošetřujte další novou vrstvou WORKTOP OIL Ciranova, abyste zajistili trvalou vodoodpudivou ochranu. V případě silného znečištění nejdříve dřevo očistěte intenzivním čističem Ciranova a potom znovu naneste olej WORKTOP OIL.

WORKTOP OIL je plně vytvrzený až po +/- 7 dnech, během této doby nečistěte vodou ani čistícími prostředky.

### DŮLEŽITÉ INFORMACE ⚠

Zbytky uschlého oleje jsou hořlavé. Použité hadry by měly být po použití ponořeny do vody.